

ທະບຽນວັດຖຸ / ຂອງເສີຍອັນຕາຍທີ່ມີໃຫ້ຢູ່ແລະທີ່ເກີດ

จากการให้บริการ

โรงพยาบาลพานทอง สำรวจวันที่ 1 พฤษภาคม 2554

ชื่อสารเคมี : ยาฉีดยุง กลุ่ม Organophosphate

ชื่อสามัญ : Dichlorvos, Sbioallethrin, Perethrin ชื่อการค้า
ไดล์เก็ต Shieldtox ฯลฯ

สูตรโมเลกุล : - สีของท่อบรรจุ : -

ประโยชน์จากการใช้สารเคมี

- ใช้ในการป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือนหรืออาคารสถานที่ เช่น ยุง แมลงวัน รังแมลงสาบ แมลงสาบ หนี้สิน และแมลงเล็กๆ อื่นๆ

การป้องกันอันตรายจากการใช้

- ระวังออย่าให้ลักษณะของ เข้าตา ปาก หรือจมูก เวลาพิคพันให้อยู่หนึ่งเดียว
 - ลม
 - เมื่อเสร็จจากการใช้แล้ว ต้องถ่างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง
 - ออย่าพิคพันในห้องที่มีเก็บอ่อนหรือผู้ป่วย

- ห้ามทิ้งภาชนะบรรจุที่ใช้หมดแล้วลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะทิ้งในที่เหมาะสมแบบเบื้องต้นรายและห้ามเผาไฟจะเกิดอันตราย

- กรณีมีการหกครั้งให้คุณซับสารคิวติน ราย หรือสารคุณซับอื่นๆที่ไม่ติดไฟ และเก็บไว้ในภาชนะพลาสติกที่มีฝาปิด เพื่อรักษาไว้ในตู้เย็น

- กรณีเกิดเพลิงไหม้ ให้ใช้ผงเคมีเหง้า ควรบ่นโดยอกไซซ์ดีออกโซลาร์ โฟมหรือฉีดน้ำฟอย ถ้าไม่เสี่ยงที่จะได้รับอันตราย ให้เคลื่อนย้ายภาระบรรจุที่ยังไม่เสียหายจากบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ทันที



ผลต่อสุขภาพ

- การได้รับสารเคมีมากๆ จะมีความเป็นพิษต่อระบบไหลเวียนโลหิตกล้ามเนื้อลายระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาಥ้อตโนมัติ

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

- หากถูกผู้ว่าหนังให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมากๆ ล้างเปื้อนเลือดผ้าให้รีบคลอตออกแล้วเปลี่ยนใหม่ทันที
 - หากสูดคุมให้นำผู้ป่วยออกจากบริเวณนั้นไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์
 - หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลาหากไม่ทุเลารีบไปพบแพทย์
 - หากลื่นกินเข้าไป ห้ามทำให้อาเจียนให้รีบนำส่งแพทย์พร้อม

การเก็บเร็วๆ

- เก็บในที่มีดีซิล ห่างจากมือเด็กอาหารและสัตว์เลี้ยง
 - เก็บในที่แห้ง ไม่มีสารทึ่ก่อให้เกิดประกายไฟ

วิธีเคลื่อนที่

บราจินกระป่องสเปรย์

วิธีกำจัด

ทั้งหมดอันตราย

ແລ້ວອ້າງອີງ



สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ทะเบียนวัสดุ / ของเสียอันตรายที่มีใช้อยู่และที่เกิดจากการให้บริการ

โรงพยาบาลพานทอง สำราญวันที่ 1 พฤษภาคม 2554

ประเภท	: วัสดุของเสียอันตรายที่มีใช้อยู่
ชื่อสารเคมี	: Acetic acid (อะซิติกแอสิด)
สูตรโมเลกุล	: CH ₃ COOH
ประเภทของสารเคมี	: สารเป็นพิษและ/หรือ กัดกร่อนดีไฟ

แนวทางการปฏิบัติในการใช้วัสดุของเสียอันตราย

ประโยชน์จากการใช้สารเคมี

- ทำความสะอาดแพลง เนื้นส่วนผอมของน้ำยา fixer น้ำยา developer (งาน X-ray)

วิธีการปฏิบัติเมื่อหกเลอะเทอะ

- ปริมาณน้อยไม่เกิน 500 ml
- ขับด้วยผ้าแล้วซักด้วยน้ำลงสู่ระบบบำบัดปริมาณมาก
- ห้ามสัมผัสกับสารที่หากหรือภาชนะบรรจุที่ได้รับความเสียหาย
- กำจัดเหล่งที่ทำให้เกิดการลุกใหม่
- ป้องกันไม่ให้สารไหลลงสู่แหล่งน้ำ ท่อระบายน้ำบริเวณที่อันอากาศ
- ดูดซับสารด้วยผ้านาคาดไนย์หรือผ้าห่ม แล้วเก็บลงภาชนะพลาสติกหรือถุงพลาสติกเพื่อนำไปกำจัดเป็นขยะอันตราย
- อบ่าในน้ำเข้าไปในภาชนะบรรจุ

ผลต่อสุขภาพ

- ในการหายใจเข้าไป การกลืนกินเข้าไป หรือการสัมผัสที่ผิวเดียวสารอาจเป็นเหตุให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส หรือถึงตายได้
- สัมผัสกับสารที่หลอมเหลวอาจเป็นเหตุให้เกิดแพลง
- เมื่อเกิดแพลงใหม่จะทำให้เกิดก้าชที่ร่างกายคึ่ง ก้าชที่กัดกร่อน หรือก้าพิษ

การปฐมพยาบาล

- นำผู้ประสบอันตรายไปยังที่มีอากาศบริสุทธิ์
- ห้ามใช้วิธีพยายามดึงปล่อยจาก ถ้าผู้ประสบอันตรายกินสาร หรือหายใจเอาสารเข้าไป
- ใช้วิธีอื่น หรืออุปกรณ์ช่วยหายใจเฉพาะทางการแพทย์

-ให้ออกซิเจนถ้าหายใจลำบาก

-ลดเสื่อมผ้าและรองเท้าที่ปนเปื้อนสารออกทันที

-ในการสัมผัสกับสารให้รับล้างผิวนานและตาด้วยน้ำไว้แต่นอย่างน้อย 15 นาที

-พยายามช่วยผู้ประสบอันตรายโดยให้ความอบอุ่นและนอนนิ่ง ๆ

ข้อควรระวัง

-ภาชนะบรรจุอาจระเบิดได้ เมื่อได้รับความร้อน

-สารเคมีทำปฏิกิริยากับโลหะได้ก้าชไฮโดรเจน Gas ที่ไวไฟ การเก็บรักษาและสถานที่จัดเก็บ

การเก็บรักษา

- ภาชนะปิดสนิทจากความร้อนประกายไฟ

วิธีเคลื่อนย้ายภาวะฉุกเฉิน อัคคีภัย

-ใช้เครื่องดูด หรือการรับอนุโถกออกไซด์หรือน้ำฟอง

-ถ้าไม่เสียที่จะได้รับอันตรายให้เคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุออกจากบริเวณที่เกิดเหตุ

วิธีกำจัด

ตีกู้ป่วย -ส่งศูนย์การผลิตยาพร้อมภาชนะบรรจุ

อาคารผลิตยา

-ภาชนะบรรจุสารเคมีที่เป็น Glacial Acetic acid ที่เป็นขยะอันตราย

-ภาชนะบรรจุ ขวดแก้ว นำไปล้าง กลับมาใช้ใหม่

ห้อง X-ray

-ทึบภาชนะบรรจุ เป็นขยะอันตราย

แหล่งอ้างอิง

สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพกรมสันัสนุนบริการสุขภาพ ตรวจสารเคมีสุขภาพ



ກະເນີຍນວສດູ / ຂອງເສີຍອັນຕຣາຍທີ່ມີໃຫຍໍ້ແລະທີ່ເກີດ

จากการให้บริการ

โรงพยาบาลพานทอง สำรวจนัดที่ 1 พฤษภาคม 2554

ประเภท : วัสดุของเสีย

ชื่อสารเคมี : Ammonium nitrate

ประเภทของสารเคมี : สารออกซิไดส์ และติดไฟ

ประโยชน์จากการใช้สารเคมี

แนวทางการปฏิบัติในการใช้วัสดุของเสียอันตราย

ปั๊บบูรี ไส่ตัน ไม้



การป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี

ภาวะปกติ

- ใส่ถุงมือ และ Mask ขณะปฏิบัติงานทุกรอบ

ภาวะไม่ปกติ หากหรือรั่วไอล์

- ใช้เครื่องมือที่สะอาด เช่น พลั่ว เก็บรวมสารไว้ภาชนะพลาสติกแล้วปิดฝ่าหลอมๆ เคลื่อนข้ายจากบริเวณที่หก

ภาวะชุมชน เนิน อัคคีภัย

- เกิดเพลิงใหม่เล็กน้อย ห้ามใช้ผงเคมีแห้ง ควรรอนิดอ่อนๆ ใช้ดูดควัน
 - เกิดเพลิงใหม่มีรุนแรง ให้ดับเพลิงด้วยน้ำจากกระป๋องกอล์ฟ่าให้น้ำลงไปภาชนะบรรจุ เพราะจะเกิดปฏิกิริยารณแรง

លេខទី០៩

- การสูดลม ระบายเกือบทางเดินหายใจ วิงเวียนศีรษะ
 - สัมผัสตา/ผิวนัง ระบายเกือบอาจทำให้เกิดแพล่ไม่มีได้
 - กิน พิษต่อระบบประสาทส่วนกลาง อาจทำให้เสื่อมชีวิต

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การเก็บรักษาและส่วนที่จัดเก็บ

ເຈັ້ນໄປທີ່ແໜ້ງ ມ່ວ່າງຈາກຄວາມຮັບອະນຸມາດ

วิธีคุ้มครองฯ

ใช้เครื่องมือที่สะอาด เช่น พลั่ว เก็บรูบเช่น พลั่ว เก็บรูบ
พลาสติก แล้วปิดฝาห้องมา เคลื่อนข้าย

วิธีกำจัด

- การกำจัดเมื่อยใช้งานแล้วหรือหมดอายุ
 - ทึ้งภาชนะบรรจุเป็นขยะอันตราย

แหล่งอ้างอิง

สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข



ทะเบียนวัสดุ / ของเสียอันตรายที่มีใช้อยู่และที่เกิด

จากการให้บริการ

โรงพยาบาลพานทอง สำราญวันที่ 1 พฤษภาคม 2554

ประเภท : วัสดุของเสีย

ชื่อสารเคมี : Sodalime

สูตรโมเลกุล : -

แนวทางการปฏิบัติในการใช้วัสดุของเสียอันตราย

ประโยชน์จากการใช้สารเคมี

ผลิตภัณฑ์คุณยาสลบ

การป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี

ภาวะปกติ(ชุดป้องกัน)

- ใส่ชุดสำหรับปฎิบัติงานในห้องผ่าตัด
- หลีกเลี่ยงการสูดดมสารเคมี

ภาวะไม่ปกติ หากหรือร้าวไหล

- หยุดการร้าวไหลถ้าไม่เลี่ยงที่จะได้รับอันตราย
- อย่าให้น้ำเข้าไปในภาชนะบรรจุ
- ป้องกันมิให้สารไหลลงสู่แหล่งน้ำ ท่อระบายน้ำ หรือบ่อเวลน์ที่อันตราย

ที่อันตราย

- ให้ซับด้วยเดินแห้ง ทราบ หรือสารที่ไม่ติดไฟอื่นๆ แล้ว รวบรวม ใส่พลาสติกเพื่อ รวบรวมนำไปกำจัดที่เป็นของอันตรายต่อไป

- ห้ามสัมผัสกับสารที่หากหรือภาชนะบรรจุที่ได้รับความเสียหายโดยไม่สามารถป้องกันอันตราย

ภาวะฉุกเฉินอักดีภัย

- ใช้ผงเคมีแห้ง หรือ คาร์บอนไดออกไซด์ดับไฟ

ผลต่อสุขภาพ

- ในการหายใจเข้าไป การกลืนกินเข้าไป หรือสัมผัส (ที่ผิวนัง, ตา) ตัวยิโอด ผุน หรือสารอาจเป็นต้นเหตุให้เกิดการบาดเจ็บและแพลไหเมื่อย่างสาหัสหรือถึงตายได้

- เมื่อเกิดเพลิง ใหม่จะทำให้เกิดก๊าซที่ระคายเคืองก๊าซที่กัดกร่อน และ/หรือก๊าซพิษ

การปฐมพยาบาล

- นำผู้ประสบอันตรายไปยังที่อากาศบริสุทธิ์ถ้าผู้ประสบอันตรายหายด้วยใจ หรือหายใจลำบาก

ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจ ห้ามใช้วิธีพายปอดชนิดเป่าปากถ้าผู้

ประสบอันตรายกินสาร หรือหายใจเป่าปากถ้าผู้ประสบอันตรายกินสาร หรือหายใจ

- ถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่เปื้อนสารออกทันที

- ในกรณีสัมผัสกับสารให้รับถังออกถ้าถูกตากให้ล้างด้วยน้ำไว้หลังออกน้ำอีก 15 นาที

- พยายามช่วยผู้ประสบอันตรายโดยให้ความอบอุ่นและนอนนิ่งๆ

การเก็บรักษาและสถานที่จัดเก็บ

ภาชนะปิดสนิท ห่างจากความร้อน ประกายไฟหรือเปลวไฟ

วิธีเคลื่อนย้าย

บรรจุในถัง 5 ลิตร

วิธีกำจัด

- ทิ้งพร้อมภาชนะบรรจุเป็นของอันตราย

แหล่งอ้างอิง

สำนักพัฒนาระบบบริการสุภาพกรมสนับสนุนบริการสุภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

ทะเบียนวัสดุ / ของเสียอันตรายที่มีใช้อยู่และที่เกิดจากการให้บริการ

โรงพยาบาลพานทอง สำราญวันที่ 1 พฤษภาคม 2554

ประเภท : วัสดุของเสีย

ชื่อสารเคมี : Sodium Hypochloride

ประเภทของสารเคมี : เป็นสารละลายน้ำ

ปฏิกิริยา : ใช้เข้มข้น 0.5% w/w

สูตร : โซเดียมไฮPOCHLORIDE NaHCL

สีของท่อบรรจุ : -

แนวทางการปฏิบัติในการใช้วัสดุของเสียอันตราย

ประโยชน์จากการใช้สารเคมี

- มีประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อโรค ทึ่งไวรัส แบคทีเรีย และสปอร์ของป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสด้วยตรง ควรใส่ถุงป้องกันอันตรายขณะปฏิบัติงาน เช่น ถุงมือหน้ากากปิดจมูก

- ปิดฝ่าภาชนะให้สนิทหลังปฏิบัติงาน
- ห้ามทิ้งภาชนะและผลิตภัณฑ์ลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ

ผลต่อสุขภาพ

- มีฤทธิ์ระคายเคือง กัดกร่อนเมื่อถูกผิวหนัง เยื่อบุทางเดินหายใจ

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

- กรณีสัมผัสรู้สึกผิวหนังหรือกระเด็นเข้าตา ให้ล้างน้ำมากๆ และส่งพนแพทย์

- กรณีมีการกลืนกินสารเคมี ดื่มน้ำมากๆ และส่งพนแพทย์

เก็บรักษาและสถานที่จัดเก็บ

- เก็บแบบ First in first out
- เก็บในที่อากาศเย็น อากาศถ่ายเทได้สะดวก
- ปิดฝ่าภาชนะให้สนิทหลังปฏิบัติงาน
- ภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพดี แข็งแรง

วิธีเคลื่อนย้าย

บรรจุในขวดแก้ว




วิธีกำจัด

- การกำจัดเมื่อใช้งานแล้วหรือหมดอายุ
- ห้ามทิ้งภาชนะและผลิตภัณฑ์ลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ

แหล่งอ้างอิง

สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข



ทะเบียนวัสดุ / ของเสียอันตรายที่มีไข้ข้ออุ่นและที่เกิด

จากการให้บริการ

โรงพยาบาลพานทอง สำรวจวันที่ 1 พฤษภาคม 2554

ประเภท : วัสดุของเสีย

ชื่อสารเคมี : Sulphuric acid

ประเภทของสารเคมี : สารกัดกร่อนและ/หรือเป็นพิษไม่ติดไฟ(ทำปฏิกิริยากับน้ำ)

สูตรโมเลกุล : H_2SO_4

ประโยชน์จากการใช้สารเคมี : เดินแบบเตอร์

แนวทางการปฏิบัติในการใช้วัสดุของเสียอันตราย

การป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี

ภาวะปกติ

- สวมถุงมือและ MASK ขณะปฏิบัติงาน
- หลีกเลี่ยงการสูดคุมสารเคมี

ภาวะไม่ปกติ หากหรือรู้ว่าหลุด

- ห้ามสัมผัสกับสารที่หลุดหากหรืออาจชนะบรรจุที่ได้รับความเสียหายโดยให้ส่วนได้ชดป้องกันอันตรายที่เหมาะสม
- หยุดการรับรู้ให้หลุดถ้าไม่เสี่ยงที่จะได้รับอันตราย
- อาย่าให้น้ำเข้าไปในภาระที่บรรจุ
- ป้องกันไม่ให้สารรั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำ ห้องน้ำ ฝัน หรือ
- ให้ชั้บด้วยผ้าหรือผ้าห่ม รวมรวมใส่ภาชนะพลาสติกบริเวณที่อันตราย

ภาวะฉุกเฉินอักเสบ : กรณีเพลิงไหม้เล็กน้อย

- ใช้การบอนไดออกไซด์ เคมีแท็งค์ หรือน้ำปริมาณมาก ๆ

- ถ้าไม่มีการเสี่ยงให้เคลื่อนย้ายภาระบรรจุ หรือกรณีเพลิงไหม้มาก

- ใช้น้ำปริมาณมากในการดับไฟขณะเดียวกันใช้น้ำฉีดฟอยเพื่อคลุมไว้ระเหย

ผลต่อสุขภาพ

- เมื่อเกิดเพลิงไหม้จะทำให้เกิดการระคายเคืองหรือก้าชที่เป็นพิษหากอาจจะสะสมในพื้นที่อันตราย

- สารจะทำปฏิกิริยากับน้ำ (บางครั้งรุนแรง) แล้วให้เกิดการกัดกร่อนและ/หรือ ก้าชพิษ

- ทำปฏิกิริยากับน้ำและอาจก่อให้เกิดความร้อนสูง - ในการหายใจเข้า การกลืนกินเข้าไปหรือสัมผัส (ที่ผิวนัง,ตา) ด้วยไอ,

ฝุ่นหรือสารอาจเป็นเหตุให้เกิดความบาดเจ็บและแพลไหม้อ่างสาหัสลงตายได้

- นำชี้ล้างจากการควบคุมเพลิง ใหม่หรือน้ำที่เกิดจากการเจือจางอาจก่อให้เกิดการกัดกร่อนและ/หรือความเป็นพิษและเป็นมลพิษทางน้ำ

- สัมผัสกับสารที่หลอมเหลวอาจเป็นเหตุให้เกิดแพลไหม้ที่ผิวนังตามอ่างสาหัส

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

สูดดม

- นำผู้ประสบอันตรายไปยังที่มีอากาศบริสุทธิ์

- ถ้าผู้ประสบอันตรายหยุดหายใจหรือหายใจลำบากให้ใช้เครื่องช่วยหายใจ

- ห้ามใช้ชีการพยายามปอดชนิดเป่าปาก ถ้าผู้ประสบอันตรายกินสารหรือหายใจเอาสารเข้าไป

- ให้ออกซิเจนที่หายใจลำบาก

สัมผัส

- ถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่ปนเปื้อนสารออกทันที

- ในกรณีที่สัมผัสกับสารให้รีบล้างออก ถ้าเข้าตาให้รีบล้างด้วยน้ำไฟหล่านอย่างน้อย 15 นาที

- พยายามช่วยผู้ประสบอันตรายโดยให้ความอบอุ่นและให้นอนนิ่งๆ

กิน

- ห้ามทำให้อาเจียน ให้คั่มน้ำหรือนมเป็นปริมาณมากๆ แล้วรีบนำส่งแพทย์

การเก็บรักษาและสถานที่จัดเก็บ

เก็บในภาชนะฝาปิดสนิท ห่างจากความร้อนและโลหะชนบรรจุ หรือหีบห่อที่ไม่เสียหาย ออกจากบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้

วิธีเคลื่อนย้าย

บรรจุในแกลลอน

แหล่งอ้างอิง

สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

วิธีกำจัด

การกำจัดเมื่อใช้งานแล้วหรือหมดอายุ

- ทิ้งพร้อมภาชนะบรรจุเป็นขยะอันตราย ข้อควรระวัง / คำเตือน

- ระวังอuyaให้สารเคมีถูกผิวน้ำหนังหรือเข้าตา

- ภาชนะบรรจุอาจระเบิดเมื่อได้รับความร้อน

- สารเคมีส้มผสกน์โลหะอาจก่อให้เกิดก้าชไฮโดรเจนที่ไวไฟ

ทะเบียนวัสดุ / ของเสียอันตรายที่มีไว้ช่วยและที่เกิด
จากการให้บริการ

โรงพยาบาลพานทอง สำราญวันที่ 1 พฤษภาคม 2554

ประเภท : วัสดุของเสีย
สารเคมี : Temephos(ทรายอะเบท)
ประเภทของสารเคมี : $C_{16}H_{20}O_6P_2S_3$

แนวทางการปฏิบัติในการใช้วัสดุของเสียอันตราย

ประโยชน์จากการใช้สารเคมีการป้องกันอันตรายการใช้
ภาวะปกติ

- ควรสวมถุงมือ และใส่ Mask ขณะปฏิบัติงาน

ภาวะไม่ปกติ หักหรือร้าว

- ใช้อุปกรณ์พลาสติก เช่น ข้อมือหรือพล๊า เก็บรวบรวมสารเคมีใส่
กีบในภาชนะเพื่อนำไปใช้ต่อ
- ถ้างทำความสะอาดพื้นด้วยน้ำ

ภาวะฉุกเฉินอักคีภัย

- ดับเพลิงด้วยผงเคมีแห้ง หรือการ์บอนไดออกไซด์

ผลต่อสุขภาพ

สูดดม หรือสัมผัสตา อาจทำให้เกิดการระคายเคืองทาง
เดินหายใจ หรือผิวหนัง
กลืนกิน เป็นพิษต่อระบบทางเดินอาหาร

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

สูดดม ขยี้ผู้ป่วยไปที่มีอากาศบริสุทธิ์กีน กิน ทำให้อาเจียนโดย
ดื่มน้ำอุ่น 2แก้ว แล้วรินน้ำส่างแพทย์

การเก็บรักษาและสถานที่จัดเก็บ

- เก็บในบริเวณที่มีการระบายน้ำ อาคารเพียงพอเก็บในภาชนะบรรจุ
ที่ปิดมิดชิด

วิธีเคลื่อนย้าย

วิธีปฏิบัติงานในการขนถ่ายสารเคมี

- ใส่ในหนองน้ำทึ่งไป ห่อรับน้ำ ห้องร่อง บึง บ่อ ใช้ในอัตรา 200-300 กรัม ต่อพื้นที่ผิวน้ำ 100 ม2
- ใส่ในภาชนะน้ำดิบใช้ 1 กรัม ต่อน้ำ 2 แกลลอน หรือ 2 ข้อนชา/น้ำ/400 ลิตร
- ใส่จากถังน้ำดิบ แจกัน 1/10 ข้อนชา
- ไม่ควรใช้เกินอัตราส่วนที่กำหนดวิธีใช้สารเคมี

วิธีการกำจัดเมื่อใช้งานแล้วหรือหมดอายุ

- ภาชนะบรรจุถ้าจะนำกลับมาำจัดใช้ไฟไหม้หรือจ้ำหน่วยไฟ
ถ้างทำความสะอาดด้วยน้ำอ่อนย่างน้อย 3 ครั้ง

แหล่งอ้างอิง

สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข



ทะเบียนวัสดุ / ของเสียอันตรายที่มีไข้ช้อปปี้และที่เกิด

จากการให้บริการ

โรงพยาบาลพานทอง สำรวจนวันที่ 1 พฤษภาคม 2554

ประเภท : วัสดุของเสีย

ชื่อสารเคมี : น้ำยา กัด สนิม

ประเภทสารเคมี : เป็นสารละลายน้ำ ล้วนๆ ไม่ติดตัว

- Nonyl Phenol Polyglycol Ether
- 9 EO 0.3% W/W และ Hydrochloric Acid

10% W/W

สีของท่อบรรจุ : -

ถุงรูโมเลกุล : -

แนวทางการปฏิบัติในการใช้วัสดุของเสียอันตราย

การป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี

- ห้ามรับประทาน
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง ควรใส่ถุงมือยาง รองเท้าบู๊ทและชุดป้องกันทุกครั้ง
- อาจเกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังที่สัมผัสหรือเกิดอาการแพ้ได้

การปฐมพยาบาลเมื่องต้าน

- หากถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำ ให้ลอกอย่างน้อย 15 นาที หากอาการไม่ทุเลารีบไปพบแพทย์
- หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดนานอย่างน้อย 15 นาที หากไม่ทุเลารีบไปพบแพทย์
- หากกลืนกินเข้าไป ห้าม ทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำหรืออมมากๆ แล้วรีบนำส่งแพทย์

ประโยชน์จากการใช้สารเคมี

- ขัดคราบสกปรกและคราบน้ำที่ติดตัว

การเก็บรักษาและสถานที่จัดเก็บ

- เก็บในที่แห้งและมีความชื้นต่ำ

วิธีเคลื่อนย้าย

บรรจุในขวดที่ปิดมิดชิด

วิธีกำจัด

ทิ้งในขยะอันตราย

แหล่งอ้างอิง

สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข



ทะเบียนวัสดุ / ของเสียอันตรายที่มีใช้อยู่และที่เกิดจากการให้บริการ

โรงพยาบาลพานทอง สำรวจวันที่ 1 พฤษภาคม 2554

ประเภท : ของเสีย

ชื่อสารเคมี : นายล้างฟิล์มเอกสารเรย์

ประเภทของสารเคมี : เป็นสารละลายน้ำDeveloperandreplanisger
ส่วนประกอบดังนี้ :

- Dichylene glycol

- Hydroquinone

สูตรโมเลกุล :

สีของท่อบรรจุ :

แนวทางการปฏิบัติในการใช้วัสดุของเสียอันตราย

- ใช้ล้างฟิล์มเอกสารเรย์
- หลีกเลี่ยงการสูดดมสารเคมีเข้มข้น หลีกเลี่ยงการสัมผัสและป้องกันไม่ให้สารเคมีเข้าตา ถูกผิวน้ำ และส่วนอื่นๆ ควรใช้ในที่อากาศถ่ายเทสะดวก
- สวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น สวมแ覆面ที่ใส่เพื่อป้องกันการกระเด็นเข้าตา สวมถุงมือ สวมหน้ากากป้องกัน
- ควรมีอ่างน้ำในสถานที่ทำงาน ล้างมือให้สะอาดหลังเสร็จงานทำความสะอาดอุปกรณ์ป้องกันสารตกค้าง ทิ้งน้ำลงในระบบบำบัดน้ำเสีย

ผลต่อสุขภาพ

- มีฤทธิ์ระคายเคือง มีผลต่อไต และระบบทางเดินอาหาร

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

- เมื่อสูดดมสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย ถ้ามีอาการผิดปกติให้หายใจปั๊บ
- เมื่อสูดดมสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย ถ้ามีอาการผิดปกติให้หายใจปั๊บ ไปที่อาสาสมรรถสุทธ์ ถ้าอาการไม่ดีขึ้นให้พบแพทย์

- สารเคมีเข้าตา ให้ล้างตาด้วยน้ำทันที โยให้น้ำไหลผ่านอย่างน้อย 15 นาที แล้วส่งพนแพทย์

- สารเคมีถูกผิวน้ำ ถอดเสื้อผ้าหรือรองเท้าส่วนที่ถูกสารเคมีออกทันที ล้างด้วยสบู่และน้ำมากๆ ถ้าระคายเคือง หรือมีอาการแพ้ให้พบแพทย์

- เมื่อกลืนเข้าร่างกาย ทำให้ผู้ป่วยอาเจียนแล้วนำส่งแพทย์ ถ้าผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวห้ามป้อนสิ่งของเข้าปาก

การเก็บรักษาและสถานที่จัดเก็บ

- เก็บให้ห่างจากสารออกไซด์ กรดเข้มข้น

- เก็บไว้ในภาชนะที่ปิดฝาแน่น เก็บให้พื้นมีอเด็ก

วิธีเคลื่อนย้าย

บรรจุในแก้วลอก

วิธีกำจัด

การกำจัดเมื่อใช้งานแล้วหรือหมดอายุ

- เก็บห่างจากสาร ไนโตรเจน ออกไซด์ กรดเข้มข้น

- เก็บไว้ในภาชนะที่ปิดฝาแน่นเก็บให้พื้นมีอเด็ก

แหล่งอ้างอิง

สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข



ทะเบียนวัสดุ / ของเสียอันตรายที่มีใช้อยู่และที่เกิดจากการให้บริการ

โรงพยาบาลพานทอง สำรวจนันท์ 1 พฤษภาคม 2554

ประเภท : วัสดุของเสีย

ชื่อสารเคมี : ก๊าซไนโตรออกไซด์

ประเภทของสารเคมี : ก๊าซไนโตรออกไซด์

สูตรโมเลกุล : N₂O

ประโยชน์จากการใช้สารเคมี : ยาน้ำสลบผ่าตัด

- พบว่ามีผลต่อการตั้งครรภ์ของสัตว์ทดลอง โดยจะทำให้ได้น้ำหนักเด็กในครรภ์ลดลง การสร้างกระดูกซ้า และเพิ่มอุบัติเหตุของการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะภายในร่างกาย

- มีผลเพิ่มอุบัติการณ์ของการแท้งบุตร ในหญิงตั้งครรภ์ผลอื่น

การปฐมพยาบาล

ทางการสูดดม

- เคลื่อนข่ายออกมาราคาศูนย์สุทธิ์ ดูแลการหายใจ ให้ O₂ ในกรณีที่หายใจองค์ประกอบ

ทางผิวนังและตา

- ถ้าสัมผัส N₂O ที่เป็นของเหลว ให้ล้างด้วยน้ำอุ่นน้อย 15นาที แล้วรีบรักษาตามอาการ

การเก็บรักษาและสถานที่จัดเก็บ

ในท่อบรรจุสินทรัพย์เงิน เป็นก๊าซไม่มีสี ไม่ติดไฟเก็บห่างจากความร้อนและเพลาไฟ

วิธีเคลื่อนย้าย

บรรจุในถัง 50 ลิตร

วิธีกำจัด

กำจัดเมื่อใช้งานแล้วหรือหมดอายุ

- ปล่อยให้ก๊าซระเหยไปเอง

แหล่งอ้างอิง

สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข



แนวทางการปฏิบัติในการใช้วัสดุของเสียอันตราย

การป้องกันอันตรายจากการใช้

ภาวะปกติ

- หลีกเลี่ยงการสูดดมก๊าซ โดยตรง

ภาวะไม่ปกติ หากหรือรู้ว่าหลุด

- ระบบอากาศออกจากรหัสโดยเร็วที่สุด

- ปิดวาล์ว ก๊าซ โดยเร็วที่สุด

ภาวะฉุกเฉิน อัคคีภัย

- ดับเพลิงด้วยพวงเคมีแห้ง หรือการนับอน ได้ออกไซด์

- ก๊าซไม่เสี่ยงอันตราย ให้รีบปิดวาล์วโดยเร็วที่สุด

ผลต่อสุขภาพ

ทางการสูดดม

- ทำให้เกิดอาการ เวียนศีรษะ รู้สึกไม่สบาย ง่วงนอน ถ้าสูดดม เป็นเวลานานและมากทำให้เกิดภาวะเลือด/เนื้อเยื่อขาดออกซิเจน ได้

ทางผิวนัง

- อาจเกิดรอยแพลที่เกิดจากความเย็นที่ผิวนังได้ เป็นผลมาจากการสัมผัสกับก๊าซ

ทางตา

- เกิดรอยแพลที่เกิดจากความเย็นท่าได้ เป็นผลมาจากการสัมผัสกับก๊าซ

ทะเบียนวัสดุ / ของเสียอันตรายที่มีใช้อยู่และที่เกิดจากการให้บริการ

โรงพยาบาลพานทอง สำราญวันที่ 1 พฤษภาคม 2554

ประเภท : วัสดุของเสีย

ชื่อสารเคมี : น้ำยาล้างฟิล์มอีกซเรย์

ประเภทของสารเคมี : เป็นสารละลายน้ำ Fixer and replenisher ล้วนประกอนดังนี้

ส่วน A : Water/Ammoniumthiosulfate/Sodium bisulfite

ส่วน B : Ammoniumbisulfite

สูตรโมเลกุล : ส่วนของท่อบรรจุ

แนวทางการปฏิบัติในการใช้วัสดุของเสียอันตราย

การป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี

- หลีกเลี่ยงการสูดดมสารเคมีเข้มข้น หลีกเลี่ยงการสัมผัสและป้องกันไม่ให้สารเคมีเข้าตา ถูกผิวน้ำและส่วนอื่นๆ ควรใช้ในที่อากาศถ่ายเทสะดวก
- สวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น สวมแ้วนตาเพื่อป้องกันการกระเด็นเข้าตา สวมถุงมือสวมหน้ากากป้องกัน
- ควรมีอ่างน้ำในสถานที่ทำงาน ล้างมือให้สะอาดหลังเสร็จงานทำความสะอาดอุปกรณ์ป้องกันสารตกค้าง ทิ้งน้ำลงในระบบบำบัดน้ำเสีย

ผลต่อสุขภาพ

- มีฤทธิ์ระคายเคือง, ส่วน A คราบสารเคมีแห้งอาจทำให้เกิดลูกไห้ไม่ได้

การป้องกันเมืองต้น

- เมื่อสูดดมสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย ถ้ามีอาการผิดปกติให้หายใจปั๊บไปในที่อากาศบริสุทธิ์ถ้าอาการไม่ดีขึ้นให้พบแพทย์
- สารเคมีเข้าตา ให้ล้างตาด้วยน้ำไหลผ่านอย่างน้อย 15 นาทีแล้วส่งพนแพทย์
- สารเคมีถูกผิวน้ำ ถอดเดือผ้าหรือรองเท้าส่วนที่ถูกสารเคมีออกทันที ล้างด้วยสบู่ และน้ำมากๆ ถ้าระคายเคือง หรือมีอาการแพ้ให้พบแพทย์

- เมื่อกลืนเข้าร่างกาย ให้ดื่มน้ำตาม 1-2 แก้ว แล้วรีบนำส่งแพทย์
ประโยชน์จากการใช้สารเคมี

- ใช้ล้างฟิล์มเอกสารเรย์

การเก็บรักษาและสถานที่จัดเก็บ

- เก็บให้ห่างจากสารที่ลุกไหมไฟ และสารออกซิไดซ์ สารชาโอลเจนแอมโนเนียม
- เก็บไว้ในภาชนะที่ปิดสนิท ป้องกันการสูญเสียน้ำ
- เก็บให้ห่างจากสารที่ไวต่อปฏิกิริยา

วิธีเคลื่อนย้าย


บรรจุในแก้วลอก

วิธีกำจัด

- เก็บให้ห่างจากสารที่ลุกไหมไฟ และสารออกซิไดซ์ สารชาโอลเจน แอมโนเนียม
- เก็บไว้ในภาชนะที่ปิดสนิท ป้องกันการสูญเสียน้ำ
- เก็บให้ห่างจากสารที่ไวต่อปฏิกิริยา

แหล่งอ้างอิง

สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข



วัสดุ / ของเสียอันตรายที่มีใช้อยู่และที่เกิดจากการให้บริการ

โรงพยาบาลพานทอง สำรวจวันที่ 1 พฤษภาคม 2554

ประเภท : วัสดุของเสีย

ชื่อสารเคมี : ก๊าซ ไนโตรเจน

ประเภทของสารเคมี : ก๊าซ ไม่ไวต่อปฏิกิริยา

สูตรโมเลกุล : N₂

สีของท่อนรัฐ : เทา, ส่วนคอและ 宦ล่องถังจะสีดำ

ประโยชน์จากการใช้สารเคมี : งานผ่าตัด

แนวทางการปฏิบัติในการใช้วัสดุของเสียอันตราย

การป้องกันอันตรายจากการใช้

ภาวะปกติ

- สวมชุดสำหรับการปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด

ภาวะไม่ปกติ หลอกหรือรั่วไหล

- ระบบอากาศออกจากห้องโดยเร็วที่สุด
- ให้รีบปิดวาล์ว gas ทันที

ภาวะฉุกเฉิน อัคคีภัย

- ดับเพลิงด้วยพ่นเคมีแห้ง หรือคาร์บอน ไดออกไซด์
- ถ้าไม่เสี่ยงอันตรายรีบปิดวาล์ว gas โดยเร็วที่สุด

ผลกระทบ

ทางการสูดดม

- แบบเจ็บพลัน ทำให้หมดความรู้สึก หยุดหายใจซึ่งขึ้นกับสัมผัสนานเท่าไร
- แบบเรื้อรัง ไม่พบข้อมูล
- ไม่มีข้อมูลรายงานแต่ถ้าอยู่ในรูปของเหลว ทำให้ผิวนังมีผื่นแดงและเป็นตุ่มน้ำได้

ทางตา

- แบบเจ็บพลัน มีการระคายเคือง ถ้าสัมผัส N₂ เหลวทำให้ตาแดง ปวดตา ตามัวได้

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ทางการสูดดม

- เคลื่อนย้ายออกจากห้องพักบริสุทธิ์ ดูแลระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิต รักษาตามอาการ

ทางผิวนัง

- ประคบด้วยน้ำอุ่น ประมาณ 41 องศาเซลเซียส ห่อผิวนังด้วยผ้าสะอาด

ทางตา

- ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหันทันทีจำนวนมาก นาน ประมาณ 15-20 นาที

การเก็บรักษาและสถานที่จัดเก็บ

ในท่อบรรจุ ห่างจากความร้อน

วิธีเคลื่อนย้าย

บรรจุในถัง 50 ลิตร

วิธีกำจัด

การกำจัดเมื่อใช้งานแล้วหรือหมดอายุ

- ปล่อยให้ก๊าซระเหยไปเอง

แหล่งอ้างอิง

ดำเนินการพัฒนาระบบบริการสุขภาพกรมสันัสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข



วัสดุ / ของเสียอันตรายที่มีใช้อยู่และที่เกิดจากการให้บริการ

โรงพยาบาลพานทอง สำรวจวันที่ 1 พฤษภาคม 2554

ประเภท : วัสดุของเสีย

สารเคมี : Alcohol 95% (Ethyl Alcohol)

ประเภทของสารเคมี : ของเหลวไวไฟมาก

สูตรโมเลกุล : C₂H₅OH

ประโยชน์จากการใช้สารเคมี : antibiotic

แนวทางการปฏิบัติในการใช้วัสดุของเสียอันตราย

การป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี

ภาวะปกติ

- ควรสวมถุงมือและ Mask ขณะปฏิบัติงาน
- หลีกเลี่ยงการสูดดม และสัมผัสโดยตรง

ภาวะไม่ปกติ การหกร้าวไหล

ปริมาณน้อย ไม่เกิน 500 ml

- ขับด้วยผ้าแล้วซักล้างด้วยน้ำลงสู่ระบบบำบัด

ปริมาณมาก

- ห้ามเดินเข้าหรือแตะต้องบนบริเวณที่มีการรั่วไหล
- หยุดการรั่วไหล ถ้าไม่เลี่ยงที่จะได้รับอันตราย
- ป้องกันการไหลลงสู่แหล่งน้ำ ท่อระบายน้ำ หรือบริเวณที่อันอุ่น
- ดูดซับสารที่หกร้าวไหลด้วยดินทราย แล้วซักล้างด้วยน้ำปริมาณมากสู่ระบบบำบัด
- ใช้น้ำมันเป็นฟอยเพื่อคลุมไว้ระเหย หรือทำให้ไอไม่กระจายตัว

ภาวะฉุกเฉิน อัคคีภัย

- ใช้ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไคออกไซด์
- ห้ามใช้น้ำมันโดยตรง
- ถ้าไม่เลี่ยงที่จะได้รับอันตรายให้เคลื่อนย้ายจากบริเวณที่ขังไม่ได้หายออกจากบริเวณที่เกิดอัคคีภัย

ผลต่อสุขภาพ

- การหายใจหรือสัมผัสกับสารอาจทำให้เกิดการระคายเคือง หรือแพ้ - ไหม้ผิวนังและตา

- เมื่อสารนี้ไหมไฟจะทำให้เกิดก้าชระคายเคือง กัดกร่อน และ/หรือเป็นพิษ

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

- นำผู้ประสบอันตรายไปยังที่มีอากาศบริสุทธิ์
- ห้ามใช้เครื่องช่วยหายใจ ถ้าผู้ประสบอันตรายหยุดหายใจ
- ห้ามใช้เครื่องช่วยหายใจ ถ้าผู้ประสบอันตรายหยุดหายใจ
- ถอดเสื้อและรองเท้าที่เป็นสารออกทันที
- ถ้าสัมผัสกับสารให้ล้างออกด้วยน้ำ
- ถ้าสารเคมีเข้าตาให้ล้างที่น้ำในห้องผ่านน้ำร้อนอุ่นน้อย 15 นาที
- รักษาร่างกายของผู้ประสบอันตรายให้อุ่น และนำส่งแพทย์

การเก็บรักษาและสถานที่จัดเก็บ

- เก็บในภาชนะปิดสนิท ห่างจากความร้อนประภายในไฟ เปลาไฟ

วิธีเคลื่อนย้าย

บรรจุในขวดมีฝาปิดมิดชิด

วิธีกำจัด

การกำจัดเมื่อใช้งานแล้วหรือหมดอายุ

- ทิ้งพร้อมภาชนะบรรจุเป็นขยะอันตราย
- ถ้าจะนำภาชนะกลับมาใช้ใหม่หรือจำหน่าย ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดอุ่นน้อย 3 ครั้ง

แหล่งอ้างอิง

สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพกรมสันัสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข



วัสดุ / ของเล่นอันตรายที่มีใช้อยู่และที่เกิดจากการ ให้บริการ

โรงพยาบาลพานทอง สำรับวันที่ 1 พฤษภาคม 2554

ประเกท	:	วัสดุของเสีย
ชื่อสารเคมี	:	Sodium hypochlorite
ประเกทของสารเคมี	:	สารกัดกร่อน และเป็นพิษ ไม่คิด ไฟ
สูตรโมเลกุล	:	NaHOCL
ประโยชน์จากการใช้สารเคมี	:	น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาด น้ำยาซักผ้าขาว น้ำยาซันสูตร

แนวทางการปฏิบัติในการใช้วัสดุของเสียอันตราย

การป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี

ກາວະປົກຕິ

- ใส่ถุงมือ และ Mask ขณะปฏิบัติงาน
 - หลีกเลี่ยงการสูดคอมสารเคมี และระวังอย่าให้ถูกผิวนัง
หรือเข้าตา

ภาวะไม่ปกติ หากหรือร้าวไหค

- หยุดการรั่วไหลก้าไม่เสียงที่จะได้รับอันตราย
 - อย่าให้น้ำเข้าในภาชนะบรรจุ
 - ป้องกันมิให้สารไวอลองสูตรหลงน้ำ ท่อระบายน้ำหรือบีเวนที่อันอากาศ
 - ให้ซับด้วยผ้าห่มหรือผ้านลามแล้วขักล้างด้วยน้ำลงสู่ระบบบำบัด
 - ห้ามสัมผัสกับสารที่หากหรือภาชนะบรรจุที่ได้รับความ

ภาษาไทย

- ใช้ผงเคมีแห้ง หรือ การ์บอนไดออกไซด์ดับไฟ

ผลต่อสุขภาพ

- ในการทำยาไข้เข้าไป การกลืนกินเข้าไป หรือสัมผัส (ที่ผิวหนัง, ตา) ด้วยไอ ฝุ่น หรือสารอ่างเป็นเหตุให้เกิดความบ้าดจีบและแพล ใหม่ม้อย่างสาหัสหรือถึงตายได้
 - เมื่อเกิดเพลิง ใหม่จะทำเกิดก้าช ที่ระกายเคือง, ก้าชที่กัดดจร่อง และ/หรือก้าชพิษ

การปฐมพยาบาล

ଶତମ

- นำผู้ประสบอันตรายไปปั้งที่อาการสงบเรียบร้อย ถ้าผู้ประสบอันตราย

ສັນພັສ

- ถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่ปนเปื้อนสารออกทันที
 - ในกรณีสัมผัสกับสารใหรับล้างออกถ้าลูกตาใหล้างตาด้วยน้ำไฟฟ่านอย่างน้อย 15 นาที
 - พยาบาลช่วยผู้ประสบอันตรายโดยใหความอบอุ่นและอนนิ่ง

กิน

- หากกลืนกินให้รีบดื่มน้ำ หรืออมปริมาณมากหรือไข่ขาวแล้วรีบส่งแพทย์

การเก็บรักษาและสถานที่จัดเก็บ

- ภาระน้ำปิดสนิท ห่างจากความร้อน ประกายไฟหรือเปลวไฟ
สารประกอบพวกแอนโนเนียและสารออกซิได๊ส

วิธีเคลื่อนย้าย

บรรจุในแกลลอน

วิธีกำจัด

การกำหนดเมื่อใช้งาน แล้วหรือหมดอายุ

- ถ้าจะนำภาษานะกัล้มมาใช้ใหม่ หรือข้าหน่ายให้ถังด้วน้ำ สามารถย่างน้ำออย 3 ครั้ง

แหล่งอ้างอิง

สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข



วัสดุ / ของเสียอันตรายที่มีใช้อยู่และที่เกิดจากการให้บริการ

โรงพยาบาลพานทอง สำรวจวันที่ 1 พฤษภาคม 2554

ประเภท : วัสดุของเสีย

ชื่อสารเคมี : น้ำยาทำความสะอาดพื้น

ประเภทของสารเคมี : เป็นสารละลายน้ำ มีส่วนประกอบดังนี้
Ethoxylated Nonyl
Phenol 6 OE 0.06% W/W
และ Ethoxylate Nonyl
Phenol 10 OE 0.14% W/W

สูตรโมเลกุล : -

สีของท่อระบุ : -

ประโยชน์จากการใช้สารเคมี : ทำความสะอาดพื้น ไม่ต้องผสมน้ำ
เหมาะสมสำหรับพื้นกระเบื้อง ไม่มีเศษ

- ห้ามทิ้งภาชนะหรือผลิตภัณฑ์ลงแม่น้ำ คูลองสาธารณะ
การเก็บรักษาและสถานที่จัดเก็บ

- เก็บในที่มีความชื้นต่ำ ห่างจากเด็ก อาหารและสัตว์เลี้ยง

วิธีเคลื่อนย้าย

บรรจุในถัง

วิธีกำจัด

การกำจัดเมื่อใช้งานแล้วหรือหมดอายุ

- ห้ามทิ้งภาชนะหรือผลิตภัณฑ์ลงแม่น้ำ คูลองสาธารณะ

แหล่งอ้างอิง

สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข

แนวทางการปฏิบัติในการใช้วัสดุของเสียอันตราย

ผลต่อสุขภาพ

- มีฤทธิ์กัดกร่อน

การปฐมพยาบาลเมื่อถูกสัมผัส

- หากถูกผิวน้ำให้ล้างออกด้วยน้ำจามวนมากๆ หากเป็นเสื้อผ้า
ให้รีบถอดออกและล้างร่างกายด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง
- หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา หาก
ไม่ทุเลาเริบไปพบแพทย์

- หากกลืนกินเข้าไป ห้าม ทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำหรือนมมากๆ
แล้วรีบนำส่งแพทย์พร้อมกำหนดบรรจุ



การป้องกันอันตรายจากการใช้

- ห้ามรับประทาน
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง กาวใส่ถุงมือยาง รองเท้ายาง และ
ภายนอก การใช้มือหยอดขึ้นเครื่องล้างถุงมือยาง รองเท้ายางและมือ
ด้วยน้ำสบู่ทุกครั้ง
- ระวังอย่าให้เข้าตา ถูกผิวน้ำ หรือสูดคอม

วัสดุ / ของเสียอันตรายที่มีใช้อยู่และที่เกิดจากการให้บริการ

โรงพยาบาลพานทอง สำรวจนทวันที่ 1 พฤษภาคม 2554

วัสดุของเสีย

ชื่อสารเคมี	: น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ
ประเภทของสารเคมี	เป็นสารละลาย มีส่วนประกอบดังนี้
	: Hydrochloric Acid 1.5% W/W,
	: Ethoxylated Nonyl Phenol 1.5 mol
	: EO 3.8% W/W, Ethoxylated Nonyl
	: Phenol 9.5 mol EO 2.1% W/W,
	: Sodium Dodecyl Benzene
	: Sulfonate 1.31% W/W

สูตรโมเลกุล : -

สีของท่อบรรจุ : -

ประโยชน์จากการใช้สารเคมี : ทำความสะอาดห้องน้ำ ขัดคราบฝังแน่น

แนวทางการปฏิบัติในการใช้วัสดุของเสียอันตราย

การป้องกันอันตรายจากการใช้

- ห้ามรับประทาน
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง ควรใส่ถุงมือยาง รองเท้ายาง และภายนองการใช้มือขับจับควรถางถุงมือยาง รองเท้ายางและมือด้วยน้ำสบู่ทุกครั้ง
- ระวังอย่าให้เข้าตา ถูกผิวนัง หรือสูดดม
- ห้ามทิ้งภายนะหรือผลิตภัณฑ์ลงแม่น้ำ คู คลองสาธารณะ

ผลกระทบ

- มีฤทธิ์กัดกร่อน และพิษร้ายแรง

การปฐมนิเทศเบื้องต้น

- หากถูกผิวนังให้ถางออกด้วยน้ำ洁面乳 หากเป็นเลือดให้รีบถอดออกและถางร่างกายด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง
- หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลารีบไปพบแพทย์
- หากกลืนกินเข้าไป ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำหรือนมมากๆ แล้วรีบนำส่งแพทย์พร้อมภายนะบรรจุ

การเก็บรักษาและสถานที่จัดเก็บ

- เก็บในที่มีคิชิต ห่างจากเด็ก อาหารและสัตว์เลี้ยง

วิธีเคลื่อนย้าย

บรรจุในแก้วลอน

วิธีกำจัด

การกำจัดเมื่อใช้งานแล้วหรือหมดอายุ

- ห้ามทิ้งภายนะหรือผลิตภัณฑ์ลงแม่น้ำ คู คลองสาธารณะ

แหล่งอ้างอิง

สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข



ทะเบียนวัสดุ / ของเสียอันตรายที่มีใช้อยู่และที่เกิดจากการให้บริการ

โรงพยาบาลพานทอง สำรวจน้ำที่ 1 พฤษภาคม 2554

ประเภท : วัสดุของเสียอันตรายที่มีใช้อยู่

ชื่อสารเคมี : Benzalkonium Chloride

สูตรโมเลกุล : ประเททของสารเคมีสารเป็นพิษ

การเก็บรักษาและสถานที่จัดเก็บ

-เก็บในภาชนะฝาปิด

-เก็บในภาชนะฝาปิดด้านใน

วิธีเคลื่อนย้าย

ภาวะชุกเฉิน อัคคีภัย

-เช็ดพื้นด้วยน้ำแล้วซักล้างลงระบบบำบัด

-ล้างด้วยน้ำสะอาดไหลผ่านลงระบบบำบัด

วิธีกำจัด

-ทิ้งพร้อมภาชนะบรรจุเป็นขยะอันตราย

-ที่ใช้งานแล้วล้างด้วยน้ำสะอาดลงท่อระบายน้ำ

-ภาชนะบรรจุถ้าจะนำกลับมาใช้ใหม่ ให้ล้าง ด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อย 3 ครั้ง

แหล่งอ้างอิง

สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข

ผลต่อสุขภาพ

- ระคายเคืองโดยเฉพาะบริเวณผิวหนังอ่อนบางหรือที่มีแผล
- ระคายเคืองทำให้ไวเียนศรีษะ

การปฐมพยาบาล

- ล้างตาด้วยน้ำสะอาดไหลผ่าน ประมาณ 15 นาที
- ล้างออกด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากๆ
- เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่มีอากาศบริสุทธิ์

ข้อควรระวัง

- ระวังอุบัติเหตุหรือสัมผัสผิวหนัง



ກະເປີນວັດຖຸ / ຂອງເສີຍອັນຕາຍທີ່ມີໃຊ້ຢູ່ແລະທີ່ເກີດຈາກການ ໃຫ້ບໍລິການ

ໂຮງພາຍາລພານທອງ ສໍາວັນທີ 1 ພຸດຍການ 2554

ປະເກດ	: ວັດຖຸຂອງເສີຍອັນຕາຍທີ່ມີໃຊ້ຢູ່
ຊື່ສາրຄະນີ	: Carbondioxide gas
ສູງຮຽນເລຸກ	: CO2
ປະເກດຂອງສາරຄະນີ	: ການນອນໄດ້ອາໄຫຼດໃນ ສະຖານະທີ່ເປັນກໍາຊີໄດ້ຄວາມດັນກໍາຊ່າເຫວ
ປະໂຍືນໜ້າການໃຊ້ສາරຄະນີ	: ຈານຝາຕັດ

ແນວທາງການປົງປັນໃນການໃຊ້ວັດຖຸຂອງເສີຍອັນຕາຍ

ວິທີການປົງປັນເມື່ອກເລອະເກອະ

ປິມາຜົນນ້ອຍໄມ່ເກີນ 500 ml

-ດ້າສັນຜັສກັນກໍາຊ່າເຫວໄຫ້ຮັບລ້າງສ່ວນທີ່ເຂືອກແບ່ງດ້ວຍນ້ຳອຸ່ນທີ່
ສະອາດ

-ໄສ່ຫຼຸດປຶ້ອງກັນການສັນຜັສທາງພິວຫັນ, ລຸ່ມມືອ ແລະ Mask

ປິມາຜົນນາກ

- ໃຫ້ຮະບາຍເກາສອກຈາກບົຣົວເວນເກີດເຫດຸໃໝ່ມາກທີ່ສຸດ
- ອ່າຍແຕະຕ້ອງທີ່ເຄີຍຂໍ້ມູນບົຣົວເວນທີ່ປ່ອງປົງເປົ້າ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການ
ສາງກົກຮ້ວ່າໄລ
- ໃຊ້ນ້ຳນີ້ດີເປັນຝອຍເພື່ອດຳໄວ້ອາຫານ ໂດຍອາຫານພິວຫັນ
- ອ່າຍໃຊ້ນ້ຳນີ້ໄປທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການກົກຮ້ວ່າໄລໂດຍຕຽງ
- ຍັງລັງນຽວໃຫ້ມີແຕ່ກໍາຊ່ວ່າໄລໂດຍອົກມາແທນຂອງແລວໃນການ
ທີ່ກຳໄດ້
- ຕ້ອງປຶ້ອງກັນໄມ່ໄໝກໍາຊ່ວ່າໄລໂດຍໄປສູ່ກາງຮະບາຍນ້ຳຝັນ
- ໃຫ້ຮັບຮັບການນອນໄດ້ອາໄຫຼດແບ່ງເຂົ້າເກີນໃນຄັງແຕ່ຍ່າ
ປິດຄັງ
- ປ່ອຍໃຫ້ສາງທີ່ກົກປະກາດເປົ້າໄປຈາກກົກຮ້ວ່າໄລ

ຜລຕ່ອງສູນກາພ

- ດ້າກໍາຊີມີຄວາມເຂັ້ມື່ນມາກອາຈາດໃຫ້ສົດໂດຍໄມ່ຮູ້ຕ້ວາ
ການສັນຜັສກັນກໍາຊ່າເຫວທີ່ເຂືອກແບ່ງຈາກທີ່ເກີດເຫດຸ
- ການສັນຜັສກັນກໍາຊ່າເຫວທີ່ເຂືອກແບ່ງຈາກທີ່ເກີດເຫດຸ
- ການສູນກາພທີ່ໄດ້ກຳລັງໄດ້, ອາຈີນ

ການປົງປັນພາຍານາລ

- ໃຫ້ເຄີລ່ອນຢ້າຍຜູ້ປະສົບອັນຕາຍອອກຈາກທີ່ເກີດເຫດຸເພື່ອໃຫ້ໄດ້
- ໃຫ້ໃຊ້ຄົງຫ່າຍຫ່າຍໃຈໃນການນີ້ທີ່ຜູ້ປະສົບອັນຕາຍໄມ່
ສາມາດຫ່າຍໃຈເອງໄດ້
- ໃຫ້ອົກຊີເຈນຫ່າຍຫ່າຍໃຈໃນການນີ້ຫ່າຍໃຈລຳນາກ
- ຫຼຸດເລື່ອຝ້າທີ່ເຍື່ນແບ່ງຄົດພິວຫັນ ທຳໃຫ້ອ່ອນຕັກກ່ອນຄ່ອຍດອດ
ອອກ
- ດ້າສັນຜັສກັນກໍາຊ່າເຫວໄຫ້ຮັບລ້າງສ່ວນທີ່ເຂືອກແບ່ງດ້ວຍນ້ຳອຸ່ນ
ສະອາດ
- ໃຫ້ຜູ້ປະສົບອັນຕາຍອູ່ໃນທີ່ອຸ່ນ ແລະ ເຈີນສັນ

ຫຼັກວະນະ

-ຫຼັກເລື່ອງການສູນກາພກົມກໍາຊ່າໃນຫຼັກປົງປັນ

ການເກີນຮັກຢາແລະສານທີ່ຈັດເກີນ

ປິດວາລົ່າໃຫ້ສັນທິ ເມື່ອເຄີໃຫ້ທີ່ກໍາຊ່າໂດຍເກີນຄັງໃຫ້ທ່າງຈາກຄວາມ
ຮັບອຸ່ນ

ວິທີເຄີລ່ອນຢ້າຍ

ກາວະຊຸກເຄີນ ອັກຄືກັບ

- ໃຫ້ເລື່ອກໃຊ້ສາරຄະນີດັບເພີ້ງທີ່ເໝາະສົມກັນສກວະຂອງເພີ້ງທີ່ຄຸກ
ໄໝມີ
- ດ້ານີ່ມີຄວາມເສີ່ງມາກັນກັບ ໃຫ້ເຄີລ່ອນຢ້າຍນະບຽບຈຸ່ງທີ່ກໍາຊ່າ
ທີ່ບໍ່ໄໝເສີ່ຫາຍອອກຈາກທີ່ເກີດເຫດຸ
- ການນະທີ່ສືບຫ່າຍ ຈະຕ້ອງເຄີລ່ອນຢ້າຍໂດຍຜູ້ນີ້ທີ່ໄວ້ຄືດອົບເຫັນ
ນັ້ນ



ทะเบียนวัสดุ / ของเสียอันตรายที่มีใช้อยู่และที่เกิดจากการ

ให้บริการ

โรงพยาบาลพานทอง สำรวจนที่ 1 พฤษภาคม 2554

ประเภท : วัสดุของเสียอันตรายที่มีใช้อยู่

ชื่อสารเคมี : Chlorhexidinegluconate

สูตรโมเลกุล : ประเทกของสารเคมีของเหลวเป็นพิษ

ประโยชน์จากการใช้สารเคมี : -น้ำยาฆ่าเชื้อ

ข้อควรระวัง

-ระวังอย่าให้เข้าตา

การเก็บรักษาและสถานที่จัดเก็บ

-เก็บในภาชนะปิดสนิท ป้องกันแสง ที่อุณหภูมิห้อง

วิธีเคลื่อนย้าย

ภาวะฉุกเฉิน อัคคีภัย

-ดับเพลิงด้วยผงเคมีแห้ง หรือการนบอนไค
ออกไซด์

วิธีกำจัด

-สารเคมีหมุดอายุในวดแก้วเจือจากด้วยน้ำปริมาณ 1 : 10 ทิ้งลง
ท่อระบายน้ำ

-ภาชนะบรรจุ : gallonถังด้วยน้ำสะอาดคน้ำกลับมาใช้ใหม่หรือจำ
หน่าย ขาดแก้วนำໄไป
ถังกลับมาใช้ใหม่

แหล่งอ้างอิง

สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข

ผลต่อสุขภาพ

-สูดคอม อาจทำให้หมดสติ

-สัมผัส ผิวน้ำในคนที่แพ้อาจทำให้เกิดการระคายเคือง

ตา ระคายเคืองตา

-กิน ปวดศรีษะมึนงง

การปฐมพยาบาล

-เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่มีอากาศบริสุทธิ์ และทำร่างกายให้
อบอุ่น

-ล้างด้วยน้ำสะอาด

-ล้างตาด้วยน้ำสะอาด

-บ้วนปากด้วยน้ำ สังเกตอาการผู้ป่วย

-รีบนำส่งแพทย์



ກະເປີຍວັສດຸ / ຂອງເສີຍອັນຕາຍທີ່ມີໃຊ້ອູ່ແລະທີ່ເກີດຈາກການ ໃຫ້ຮົກ

ໂຮງພາບາລພານທອງ ສໍາວັນທີ 1 ພຸດຍການ 2554

ປະເທດ : ວັສດຸຂອງເສີຍອັນຕາຍທີ່ມີໃຊ້ອູ່

ຊື່ສາຣເຄມີ : Chlorine powder

ສູດໃຕ້ໂນເຄຸດ : C_aOC_{12} (ແຄລເຊີຍມີໄຊ-ໂປຣໂຄລ່ອໄຣທ)

ປະເທດຂອງສາຣເຄມີ : ສາຣອອກຊີໄໂຄສ ແລະ ກຳດກຮ່ອນ

ປະໂຍືນຈຳການໃຫ້ສາຣເຄມີ : ພລິຕິກັນທີ່ມ່າເຊື້ອ

ແນວທາງການປົງປັນດີໃນການໃຫ້ວັສດຸຂອງເສີຍອັນຕາຍ

ວິທີການປົງປັນດີເມື່ອທຸກເຄອະຫຼອກ

ປິຣິມາຜັກຕີ

- ກາວສາມຄຸນມື້ອ ແລະ Mask ຂະປະປົງປັນດີຈານ
- ດ້ວຍມື້ອໃຫ້ຄະດຸກທຸກຄ່ົ້ງຫລັງປົງປັນດີຈານ

ປິຣິມາຜົນມາກ

- ກວາດພົງຄລອຣິນມາຮັມກັນ ເກີນຮັບຮົມໄສ່ກາວນະບຽບດ້ວຍ
ດ້ວຍພລາສຕິກ
- ທີ່ລືກເລີ່ມການສູດຄມ
- ສ່ວນທີ່ເຫັນວ່າໃຫ້ນໍາປິຣິມາຜົນມາກຈະດ້າງລົງສູ່ຮະບນນຳນັດ

ພລຕ່ອສູ່ກາພ

- ທຳໄໝໄໝຄາຍເຄື່ອງ ຕາແລະທາງເຄີນທາຍໃຈ ຂຶ້ນອູ່ກັບການແພ້
ສາຣເຄມີຂອງແຕ່ລະນຸກຄລ

ການປົງປັນພາບາລ

- ເຄື່ອນຍ້າຢູ່ປ່າຍໄປໄປທີ່ມີອາກາສບວຖານີ້
- ດ້ວຍດ້ວຍນໍາສະອາດໄຫລດ່ານປະມານ 15 ນາທີ ດ້ວຍພິວໜັງ
- ໃຫ້ຄົ່ນນໍາປິຣິມາຜົນມາກ ແລ້ວເວັບສ່ວນແພທຍ້

ຂໍ້ຄວາຮະວັງ

- ຮະວັງສາຣເຄມີເຂົາຕາ ທີ່ລືກເລີ່ມການສົມຜັກກັບສາຣເຄມີເປັນເວລານານ

ການເກີນຮັກນາແລະສະຕານທີ່ຈັດເກີນ

- ທີ່ລືກເລີ່ມການເກີນໃນທີ່ອຸນຫຼຸມີສູງ, ຄວາມແສງສ່ວ່າງ

ວິທີເຄື່ອນຍ້າຍ

ກາວະຄູກເຄີນ ອັກຄືກັຍ

- ໃຫ້ນໍ້າ, ພົງເຄມີແໜ່ງທີ່ກົດກົດໄດ້ອອກ-ໄຟຕິ່ນການດັນໄຟ

ວິທີກຳຈັດ

- ທີ່ພົ້ອມກາວນະບຽບປັນຍະອັນຕາຍການຮັນດໍາຍສາຣເຄມີ
- ສ່ວນຄຸນມື້ອແລະ Mask ກ່ອນປົງປັນດີຈານ
- ການຮັນດໍາຍພົງຄລອຣິນໃຫ້ມີຄາດຮອງຮັບຕລອດເວລາທີ່ປົງປັນດີຈານ
- ໃຫ້ດ້ວຍພລາສຕິການດໍາຍສາຣເຄມີມາປິຣິມາຜົນທີ່ຕ້ອງການໃຫ້
- ທາກນີ້ການຮັກທີ່ຮ້ອງຮ້ວ່າໃຫ້ກາວມາຮັມກັນໃຫ້ອຸປະນົມທີ່ເປັນ
- ພລາສຕິການເກີນຮັກນາໄປໃຫ້ຕ່ອ
- ດ້ວຍຄາດຮອງດ້ວຍນໍ້າປິຣິມາຜົນນາກ ດ້ວຍມື້ອດ້ວຍນໍ້າສະອາດຫລັງຈາກ
ປົງປັນດີຈານເຮັບຮ້ອຍແລ້ວ

ແຫລ່ງອ້າງອີງ

ສໍານັກພັດທະນາຮະບນບໍລິການສຸຂພາກການສັນສົ່ງສຸ່ນບໍລິການສຸຂພາກ
ກະທຽວງສາຫະການສຸຂພາກ



ทะเบียนวัสดุ / ของเสียอันตรายที่มีใช้อยู่และที่เกิดจากการ
ให้บริการ

โรงพยาบาลพานทอง สำราญวันที่ 1 พฤษภาคม 2554

ประเภท : วัสดุของเสียอันตรายที่มีใช้อยู่

ชื่อสารเคมี : Dichlorobenzene

สูตรไม่เดาถูก : -

ประเภทของสารเคมี : สารเคมีเป็นพิษและติดไฟ

ประโยชน์จากการใช้สารเคมี : ผลิตภัณฑ์ดับกันลืนในห้องน้ำ

ข้อควรระวัง

- ห้ามสูดดมสารเคมีโดยตรง

การเก็บรักษาและสถานที่จัดเก็บ

- เก็บในที่ระบายอากาศได้ดี ห่างจากความร้อน

วิธีเคลื่อนย้าย

ภาชนะกันน้ำ อัดคีบ

- ขนย้ายสารเคมีออกจากบริเวณที่มีอัคคีภัยถ้ามีปริมาณมาก

วิธีกำจัด

- แยกทิ้งเป็นขยะอันตราย

แหล่งอ้างอิง

ดำเนินการพัฒนาระบบบริการสุขภาพกรมสันัสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข

แนวทางการปฏิบัติในการใช้วัสดุของเสียอันตราย

วิธีการปฏิบัติเมื่อหากเสือะเทอะ

ปริมาณปกติ

- หลีกเลี่ยงการสูดดม และสัมผัสสารเคมี

ปริมาณมาก

- เมื่อมีการหลอกของสารจากภายนอก ใช้อุปกรณ์ตักใส่ถังขยะ
อันตราย แล้วล้างพื้นด้วยน้ำสะอาด

ผลต่อสุขภาพ

- เมื่อได้รับสารในปริมาณมากเกินไป จะมีอาการปวดศรีษะ
มึนงง, ระคายitch มาก และคough หายใจลำบาก หนดติด และเสีย
ชีวิตในที่สุด

การปฐมพยาบาล

- ให้เกลี่องข่ายผู้ป่วยออกสู่บริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี

- ถ้าไม่หายใจ ให้ปฐมพยาบาลโดยการพยายามปอด

- ให้ใช้น้ำสะอาดล้างผ่านในปริมาณมากๆ

- ล้างด้วยสมุนไพร แนะนำด้วยน้ำสะอาด

- ให้ดื่มน้ำมากๆ อย่ากระตุนให้อาเจียน

- รับนำส่งแพทย์



ทะเบียนวัสดุ / ของเสียอันตรายที่มีใช้อยู่และที่เกิดจากการ ให้บริการ

โรงพยาบาลพานทอง สำรวจวันที่ 1 พฤษภาคม 2554

ประเภท : วัสดุของเสียอันตรายที่มีใช้อยู่

ชื่อสารเคมี : Formaldehyde

สูตร โมเลกุล : CH₂O

ประเภทของสารเคมี : ของเหลว ไวไฟมีพิษและ/หรือ กัดกร่อน

ประโยชน์จากการใช้สารเคมี : ยาฉีดยา, อบห้องผ่าตัด, คงชีวันเนื้อ (งานชันสูตร)

แนวทางการปฏิบัติในการใช้วัสดุของเสียอันตราย

วิธีการปฏิบัติเมื่อหากເລອະທະ

ปริมาณปกติ

-ควรสวมถุงมือ และ Mask ขณะปฏิบัติงาน

-หลีกเลี่ยงการสสูดคอมสารเคมี

ปริมาณมาก

-กำจัดแหล่งที่ก่อให้เกิดการลูกไหมี

-ห้ามแตะต้องหรือเดินเข้าไปบนบริเวณที่มีการรั่วไหล

-หยุดการรั่วไหล ถ้าไม่เลี่ยงที่จะได้รับอันตรายป้องกันการไหลลงสู่แหล่งน้ำ ท่อระบายน้ำ หรือบริเวณที่อับอากาศ

-คุดซับสารที่หลรรไหด้วยผ้า หรือผ้าห่ม

-รวมรวมสารที่คุดซับและเก็บไว้ในภาชนะพลาสติกที่มีฝาปิดหรือถุงพลาสติก เพื่อนำไปกำจัดต่อไป

-ใช้น้ำมีดเป็นฟอยเพื่อลดໄอระเหย หรือทำให้อิ่มกระหายตัว

-อย่าให้น้ำเข้าไปในภาชนะโดยเด็ดขาด

ผลต่อสุขภาพ

-มีความเป็นพิษ อาจเสียชีวิตได้เมื่อหายใจเข้าไป กลืนกิน

หรือดูดซึมเข้าไปทางผิวนัง

-การหายใจหรือสัมผัสกับสารอาจทำให้เกิดการระคายเคือง

-การหายใจหรือสัมผัสกับสารอาจทำให้เกิดการระคายเคืองหรือแพลใหม่ผิวนังและตา

-เมื่อสารนี้ใหม่ไฟจะทำให้เกิดก้าชระคายเคือง กัดกร่อนและ/หรือเป็นพิษ

การปฐมพยาบาล

-นำผู้ประสบอันตรายไปยังที่มีอากาศบริสุทธิ์

-ให้ใช้ครึ่งช่วยหายใจ ถ้าผู้ประสบอันตรายหยุดหายใจ

-ห้ามใช้ชีพ่ายปอด โดยวิธีเป่าปาก ถ้าผู้ประสบอันตรายกินหรือหายใจเอาสารนี้เข้าไปให้ใช้ชีพ่ายปอดแบบอ่นหรืออุปกรณ์ช่วยหายใจทางการแพทย์ที่เหมาะสม

-ถ้าหายใจลำบาก ให้ใช้ครึ่งช่วยให้ออกซิเจนช่วย

-ถอดเดือดผ้าและรองเท้าที่เปื้อนสารออกทันที ในกรณีที่สัมผัสกับสารให้ล้างออกด้วยน้ำหรือ เมื่อเข้าตาให้ล้างตาด้วย

-รักษาร่างกายของผู้ประสบอันตรายให้อุ่นคุ่นและนำส่งแพทย์

ข้อควรระวัง

-ภาชนะบรรจุอาจระเบิดเมื่อได้รับความร้อน

-ระวังอุบัติการเคมีเข้าตา

การเก็บรักษาและสถานที่จัดเก็บ

-เก็บในภาชนะปิดผสนิท แห้ง ห่างจากความร้อน ประภัยไฟหรือเปล่าไฟ

วิธีเคลื่อนย้าย

ภาวะฉุกเฉิน อัคคีภัย

-ใช้ผงเคมีแห้ง ควรบอนไดออกไซด์ ออกออกโซล์ฟิม หรือหรือฉีดน้ำฟอย

-ห้ามใช้น้ำฉีดโดยตรง

วิธีกำจัด

-ทิ้งภาชนะบรรจุเป็นอันตราย

แหล่งอ้างอิง

สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพกรมสันบสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ทะเบียนวัสดุ / ของเสียอันตรายที่มีใช้อยู่และที่เกิดจากการ ให้บริการ

โรงพยาบาลพานทอง สำราญวันที่ 1 พฤษภาคม 2554

ประเภท : วัสดุของเสียอันตรายที่มีใช้อยู่

ชื่อสารเคมี : Sevorane (Sevoflurane)

สูตรโมโนออกูล : N2 O2

ประเภทของสารเคมี : ของเหลวไม่ไวไฟ

ประโยชน์จากการใช้สารเคมี : นำยาตามส่วนชนิดระเหยได้

ข้อควรระวัง

-ถ้ามือให้สะอาดด้วยสบู่ทุกครั้งหลังจากการใช้สารเคมี

-ระวังอย่าให้สารเคมีเข้าตา หรือสัมผัสผิวนัง

การเก็บรักษาและสถานที่จัดเก็บ

-เก็บในภาชนะปิดสนิท แห้ง และห่างจากความร้อน

วิธีเคลื่อนย้าย

ภาวะฉุกเฉิน อัคคีภัย

-ต้มเพลิงด้วยผงเคมีแห้ง หรือการนับอน ไอ-ออกไซด์

วิธีกำจัด

-กรณีหมดอายุทิ้งลงระบบบำบัด

-ภาชนะบรรจุถ้าจะนำกลับมาใช้ใหม่หรือจำหน่ายให้ล้างด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อย 3 ครั้ง

แหล่งอ้างอิง

สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข



แนวทางการปฏิบัติในการใช้วัสดุของเสียอันตราย

วิธีการปฏิบัติเมื่อหกเหลอะเทอะ

ปริมาณปกติ

- สามชุดป้องกันที่เป็นชุดสำหรับปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด
- หลักเดี่ยงการสูดลม

ปริมาณมาก

- เช็คทำความสะอาดด้วยน้ำ
- ซักล้างลงท่อระบายน้ำที่ไประบบน้ำบัด

ผลต่อสุขภาพ

- ทำให้เกิดอาการไอ ก่อระบบประสาทส่วนกลางหัวใจเต้นผิดจังหวะ กล้ามเนื้ออ่อนแรง
- พิษหนัง ทำให้เกิดการระคายเคือง ตา ทำให้เกิดการระคายเคือง
- ก่อระบบประสาทส่วนกลาง อาการคล้ายกับการสูดลม

การปฐมพยาบาล

- เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่มีอากาศบริสุทธิ์
- ถ้าผู้ป่วยหายใจเองไม่ได้ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจ
- พิษหนัง ล้างด้วยน้ำสบู่และน้ำสะอาด
- ตา ล้างด้วยน้ำสะอาดไหหล่อนอย่างน้อย 15 นาที
- ห้ามทำให้อาเจียน
- ให้คัมม้ำปริมาณมาก แล้วรีบนำส่งแพทย์

ทะเบียนวัสดุ / ของเสียอันตรายที่มีใช้อยู่และที่เกิดจากการให้บริการ

โรงพยาบาลพานทอง สำราญวันที่ 1 พฤษภาคม 2554

ประเภท : วัสดุของเสียอันตรายที่มีใช้อยู่

ชื่อสารเคมี : LPG (Liquid Petroleum Gas)

สูตรโมเลกุล : -

ประเภทของสารเคมี : ก๊าซ สารมีความไวไฟมาก

ประโยชน์จากการใช้สารเคมี : -เชื้อเพลิงหุงต้ม สเปรย์หัวกรอง (ฝ่ายทันตกรรม)

แนวทางการปฏิบัติในการใช้วัสดุของเสียอันตราย

วิธีการปฏิบัติเมื่อหกเหลอะเทอะ

ปริมาณปกติ

-จัดให้มีอุปกรณ์ได้แก่ ถังดับเพลิง หน้ากากปิดจมูกทุกหน่วยงานที่มีการใช้ถัง Gas หุงต้ม

ปริมาณมาก


-เมื่อก๊าวร้าว สังเกตได้จากกลิ่น
-รีบปิดวาล์วที่ถัง Gas ทันทีไม่เป็นการเสี่ยงอันตราย
-ระบบอากาศให้ถ่ายเทนริเวณที่เดี่ยวอันตราย
-ฉีดน้ำให้เป็นฟอย เพื่อลดไอระเหยหรือไม่ให้ไอสารลอดตัว
-ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเดินผ่าน หรือเข้าไปในริเวณที่เกิดเหตุ
-เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ตรวจความพร้อมของถังคับเพลิง
-เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ตรวจความพร้อมของถังคับเพลิง
และหน้ากากสวมจมูก

ผลต่อสุขภาพ

-ถ้าสูดดมก๊าซในระดับความเข้มข้นมากอาจทำให้สลบโดยไม่รู้ตัว
-การสัมผัสกับก๊าซหรือก๊าซเหลวอาจทำให้แพ้ไหม้

การปฐมพยาบาล

-เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์



- ให้ปลดเครื่องแต่งกายให้หลวม เพื่อให้หายใจได้สะดวก
- กรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถหายใจเอง ได้ให้พายปอด
- กรณีที่หายใจลำบากให้ใช้เครื่องให้ออกซิเจน
- รักษาอุณหภูมิร่างกายผู้ป่วยให้อยู่ในอุ่น
- รับน้ำส่งแพทย์

ข้อควรระวัง

-ห้ามสูบบุหรี่หรือใช้วัตถุที่ก่อให้เกิดประกายไฟ ในบริเวณที่มีถัง Gas

การเก็บรักษาและสถานที่จัดเก็บ

เก็บห่างจากแหล่งเปลวไฟ หรือประกายไฟและสำหรับ Gas หุงต้มแรงสูง ให้มีอุปกรณ์สำหรับล็อกถัง Gas ติดกับตัวอาคารเพื่อป้องกันถังGas ล้ม

วิธีเคลื่อนย้าย

ภาวะฉุกเฉิน อัคคีภัย

-ใช้ผงเคมีหรือนีดอน้ำฟอย
-ห้ามกระแทกถัง Gas กับพื้นหรือรถส่งของ

วิธีกำจัด

-แยกเปลี่ยนถัง Gas ใหม่กับผู้ชำนาญ
-ทิ้งภาชนะบรรจุเป็นขยะอันตราย

แหล่งข้างอิง

สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข



ทະเบียนวัสดุ / ของเสียอันตรายที่มีใช้อยู่และที่เกิดจากการ
ให้บริการ

โรงพยาบาลพนutherland สำรวจนที่ 1 พฤษภาคม 2554

ประเภท : วัสดุของเสียอันตรายที่มีใช้อยู่

ชื่อสารเคมี : Iodophor (Iodine Complex)

สูตรไม่เลกฤทธิ์

ประเภทของสารเคมี : สารเป็นพิษ

ประโยชน์จากการใช้สารเคมี : นำยาล้างหัวกรอง

วิธีการปฏิบัติเมื่อหกเหลือเทอะทะ

ปริมาณปกติ

- สวมถุงมือ, แวนดา, Mask และเตี้ยคุณ ขณะปฏิบัติงาน

- ล้างมือด้วยสบู่หลังปฏิบัติงาน

ปริมาณมาก

- เช็ดให้สะอาดด้วยน้ำ

- เช็คตามด้วย Alcohol 95%

ผลต่อสุขภาพ

- ทำให้เกิดการระคายเคืองบริเวณผิวนังที่สัมผัส

- ถ้าเข้าอาจทำให้ระคายเคืองตา

การป้องกันภัย

- ล้างผิวนังที่สัมผัสด้วยน้ำปริมาณมากๆ

- ล้างตาโดยให้น้ำไหลผ่านประมาณ 15 นาที

- ห้ามทำให้อาเจียน

- คืนน้ำหรืออนม ปริมาณมากๆ แล้วรีบนำส่งแพทย์

ข้อควรระวัง

- ระวังอย่าให้สารเคมีเข้าตาหรือถูกผิวนัง

- น้ำที่ป่นเปื้อนสารเคมีไม่ควรปล่อยลงทางระบายน้ำสาธารณะ

การเก็บรักษาและสถานที่จัดเก็บ

- เก็บในภาชนะฝาปิดสนิท แห้งห่างจากความร้อน

ภาวะฉุกเฉิน อัคคีภัย

- ใช้พงเคมีแห้งในการดับไฟ

วิธีกำจัด

- นำยาหมดอายุทึบลงระบบบำบัด

แหล่งอ้างอิง

สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพกรมสันัสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข



ทະเบียนวัสดุ / ของเสียอันตรายที่มีใช้อยู่และที่เกิดจากการ

ให้บริการ

โรงพยาบาลพานทอง สำรวจนที่ 1 พฤษภาคม 2554

ประเภทวัสดุ : ของเสียอันตรายที่มีใช้อยู่

ชื่อสารเคมี : Mercury (ปรอท)

สูตรโมเลกุล : Hg

ประเภทของสารเคมี : ของเหลว ไวไฟมีพิษและ/หรืออันตราย

ประโยชน์จากการใช้สารเคมี : งานทันตกรรม, เครื่องวัดความดัน, proto วัดไข้ งานซ่อม

แนวทางการปฏิบัติในการใช้วัสดุของเสียอันตราย

วิธีการปฏิบัติเมื่อหกเลอะเทอะ

ปริมาณปกติ

- ควรสวมถุงมือ และใส่ Mask ก่อนปฏิบัติงานตามความเหมาะสม สมของลักษณะงาน

- เครื่องปั๊มน้ำมักกัน (ทันตกรรม) ต้องมีคาดสแตนเลสรองรับปริมาณมาก

- ห้ามแตะต้องสารที่หกโดยไม่ได้ใส่อุปกรณ์ป้องกัน

- ใช้กระดาษ ปาดเศษ proto ที่หกใส่ภาชนะที่บรรจุน้ำแล้วปิดฝาให้สนิท

- ระบบอากาศเพื่อให้ proto ถ่ายเท

ผลต่อสุขภาพ

- การหายใจเข้า proto หรือการสัมผัสกับสารนี้จะก่อให้เกิดการปนเปื้อนและอันตราย

- เมื่อเกิดเพลิงไหม้จะทำให้เกิดก๊าซที่ระคายเคือง กัดกร่อนหรือเป็นพิษ

การปฐมพยาบาล

- นำสู่ป่วยประสานอันตราย proto ที่มีอาการบวมท้อง

- ชี้แจงประสนอันตรายอย่างชัดเจนให้ใช้เครื่องช่วยหายใจลำบากให้ออกซิเจนช่วย

- ถอนเดือดผ่านและรองเท้าที่ปนเปื้อนสารออกทันที

- ล้างสารหรือชำระล้างร่างกายด้วยน้ำ proto ผ่านอย่างน้อย 15 นาที และ proto พับแพทย์

ข้อควรระวัง

- ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัส และสูด proto ไปproto โอดตรง

การเก็บรักษาและสถานที่จัดเก็บ

- ภาชนะปิดสนิทห่างจากความร้อนและการเก็บในภาชนะที่ตากไม่แดด

วิธีเคลื่อนย้าย

ภาวะฉุกเฉิน อัคคีภัย

- ห้ามใช้น้ำ扑滅 proto ไปยัง proto ที่ได้รับความร้อน

- ปากดิสารน้ำไม่แพ้ proto ใหม่อัคคีภัยที่เกิดขึ้นมักเกิดจากวัตถุอื่นที่อยู่ใกล้เคียงดังนั้นการใช้เดือดใช้ชนิดที่เหมาะสมกับวัตถุที่เป็นเชื้อเพลิง การบนถ่ายสารเคมี-ส่วนถุงมือและ Mask ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง

- เทproto จาก proto ใส่เครื่องจ่ายproto โอดมีคาดสแตนเลสตลอดเวลา

- เครื่องจ่ายproto และเครื่องปั๊มน้ำมักกันต้องวางอยู่ในคาดสแตนเลสตลอดเวลา

- ขณะเครื่องปั๊มน้ำมักกันทำงานต้องมีภาชนะครอบแคปซูลบรรจุเม็ด alloy และ proto ทุกครั้ง

- ถ้า proto หกร้าว proto ให้ปีกหน้าต่างเพื่อรับน้ำอากาศและใช้ผ้ากันไว้ไม่ให้ proto ไหลแล้วใช้กระดาษแผ่นบางปิด proto ให้ proto ไม่ฟ้าปิด

- แคปซูลที่บรรจุเม็ด alloy และ proto เมื่อใช้เสร็จแล้วปิดกลับเข้าที่เดิม

- เศษproto ส่วนเกินที่บีบออกจากน้ำมักกันให้บีบลงในภาชนะใส่น้ำมีฟ้าปิด


- หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานต้องสำรวจและเทศณ proto ที่อาจร้าวหรือแตกหักอยู่ในคาดสแตนเลสลงในภาชนะบรรจุน้ำที่มีฟ้าปิด

วิธีกำจัด

- รวบรวมใส่ภาชนะที่บรรจุมีฟ้าปิดแล้วทิ้งเป็นขยะอันตราย

แหล่งข้างอิง

สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข



ทะเบียนวัสดุ / ของเสียอันตรายที่มีใช้อยู่และที่เกิดจากการ
ให้บริการ

โรงพยาบาลพานทอง สำราญวันที่ 1 พฤษภาคม 2554

ประเภท : วัสดุของเสียอันตรายที่มีใช้อยู่

ชื่อสารเคมี : Methanol

สูตรโมเลกุล : CH_3OH

ประเภทของสารเคมี : ของเหลว ไวไฟมีพิษ

ประโยชน์จากการใช้สารเคมี : ข้อมูลไอล์ (ขันสูตร)

-ใช้น้ำจีดเป็นฟอยเพื่อลดไอระเหย หรือทำให้อิโภคระยะตัว

-อ่อนให้น้ำเข้าไปในภาชนะโดยเด็ดขาด

ผลต่อสุขภาพ

มีความเป็นพิษ อาจเสียชีวิตได้เมื่อหายใจเข้าไป กลืนกิน หรือดูดซึมเข้าทางผิวนัง

-การหายใจหรือสัมผัสน้ำยาสามารถทำให้เกิดการระคายเคืองหรือแพลงไม่มีผิวนังและตา

-เมื่อสารนี้ใหม่ไฟจะทำให้เกิดการระคายเคือง กัดกร่อนและ/หรือเป็นพิษ

การป้องกันพยาบาล

-นำผู้ประสบอันตรายไปยังที่มีอากาศบริสุทธิ์

-ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจ ถ้าผู้ประสบอันตรายหยุดหายใจ

-ห้ามใช้วิธีพยายามปอดโดยบวชเป่าปาก ถ้าผู้ป่วยอันตรายกินหรือหายใจเอาร่านี้เข้าไปใช้วิธีพยายามปอดแบบอื่น หรืออุปกรณ์ช่วยหายใจทางการแพทย์ที่เหมาะสม

-ถ้าหายใจลำบาก ให้ใช้เครื่องให้ออกซิเจนช่วย

-ถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่เปื้อนสารออกทันที ในกรณีที่สัมผัสน้ำยาให้ล้างออกด้วยน้ำหรือเมื่อเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำที่ไหล่ผ่านอย่างน้อย 15 นาที

-รักษาร่างกายของผู้ประสบอันตรายให้อบอุ่น และนำส่งแพทย์

ข้อควรระวัง

-ภาระน้ำหนักอาจจะระเบิดเมื่อได้รับความร้อน

-ระวังอย่าให้สารเคมีเข้าตา

แนวทางการปฏิบัติในการใช้วัสดุของเสียอันตราย

วิธีการปฏิบัติเมื่อพบแหล่งท่อง

ปริมาณปกติ

-การสวมถุงมือ และ Mask ขณะปฏิบัติงาน

-หลีกเลี่ยงการสูดคอมปริમัณน้อยไม่เกิน 500 ml

-เช็คด้วยผ้าแล้วซักล้างด้วยน้ำลงสู่ระบบน้ำบัค

ปริมาณมาก

-กำจัดแหล่งที่ก่อให้เกิดการลูกใหม่

-ห้ามแตะต้องหรือเดินเข้าไปบริเวณที่มีการรั่วไหล

-หยุดการรั่วไหล ถ้าไม่สามารถที่จะได้รับอันตราย

-ป้องกันการไหลลงสู่แหล่งน้ำ

-ดูดซับสารที่หลั่งลงด้วยผ้าขนตาให้ญ่หรือผ้าห่ม

-รวบรวมสารที่ดูดซับและเก็บไว้ในภาชนะพลาสติกที่มีฝาปิดหรือถุงพลาสติก เพื่อนำไปกำจัดต่อไป

การเก็บรักษา

-เก็บในภาชนะปิดสนิท แห้ง ห่างจากประกายไฟความร้อนหรือ
เปลวไฟ

ภาวะฉุกเฉิน อัคคีภัย

-ใช้ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ แอลกอฮอล์โฟมหรือน้ำดับเพลิง
โดยยึดติดกับกระถางที่ติดตั้งอยู่ในห้อง

วิธีกำจัด

-ทิ้งพร้อมภาชนะบรรจุเป็นขยะอันตราย
แหล่งอ้างอิง

สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข



ทะเบียนวัสดุ / ของเสียอันตรายที่มีใช้อยู่และที่เกิดจากการ
ให้บริการ

โรงพยาบาลพานทอง สำราญวันที่ 1 พฤษภาคม 2554

ประเภท : วัสดุของเสียอันตรายที่มีใช้อยู่

ชื่อสารเคมี : Methyl cyclohexane

สูตรโมเลกุล : -

ประเภทของสารเคมี : ของเหลวไวไฟ

ประโยชน์จากการใช้สารเคมี : นำยาลบคำผิด (แบบค้านปากษา)

แนวทางการปฏิบัติในการใช้วัสดุของเสียอันตราย

วิธีการปฏิบัติเมื่อหาก泄露เทอะ

ปริมาณปกติ

-หลีกเลี่ยงการสูดดม สารเคมี

ปริมาณมาก

-ซับสารเคมีที่หลักด้วยผ้า หรือกระดาษชำระ ซักล้างด้วยน้ำลงสู่ระบบบำบัด หรือทิ้งเป็นขยะทั่วไป

ผลต่อสุขภาพ

-สูดดม ระคายเคืองขึ้นอยู่กับการแพ้สารเคมีของแต่ละบุคคล

-พิษหนัง อาจเกิดการระคายเคือง

-ตา เกิดการระคายเคือง

การปฐมพยาบาล

-สูดดม เคี้ยวข้าวผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์

-พิษหนัง ล้างด้วยน้ำสะอาด

-ตา ล้างตาด้วยน้ำที่ไหลผ่านประมาณ 15 นาที

ข้อควรระวัง

ห้ามรับประทาน หรือสูดดมสารเคมี

-ระวังอuyaให้เข้าตา หรือถูกพิษหนัง

การเก็บรักษา

-ภาชนะปิดสนิทห่างจากความร้อนประกายไฟหรือเปลวไฟ

ภาวะฉุกเฉิน อัคคีภัย

-ดับเพลิงด้วยผงเคมีแห้งหรือคาร์บอนไดออกไซด์

วิธีกำจัด

-ทิ้งภาชนะบรรจุทิ้งมีและไม่มีสารเคมีเหลืออยู่เป็นขยะอันตราย

แหล่งอ้างอิง

สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพกรมสันับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข



ทะเบียนวัสดุ / ของเสียอันตรายที่มีใช้อยู่และที่เกิดจากการ

ให้บริการ

โรงพยาบาลพานทอง สำรวจวันที่ 1 พฤษภาคม 2554

ประเภท : วัสดุของเสียอันตรายที่มีใช้อยู่

ชื่อสารเคมี : Oxygen gas

สูตรโมเลกุล : O₂

สีของห้องบรรจุ : สีเขียวมงคล

ลักษณะทั่วไป

-ออกซิเจนไค์ม่าจากภารกัณฑ์อากาศที่เป็นของเหลวโดยส่วนใหญ่
ออกซิเจนจะถูกใช้ในรูปของก๊าซซึ่งไค์ม่าจากการระเหยออกซิเจน
เหลวประเภทของสารเคมี

-ก๊าซออกซิเจนในสถานะที่เป็นก๊าซอัดภายในได้ความที่เป็นก๊าซอัด
ภายในได้ความดันก๊าซอัดเหลวหรือก๊าซอัดเหลวที่อุณหภูมิตามากๆ ซึ่งให้
ไฟฟ้า

ประโยชน์จากการใช้สารเคมี

-ช่วยชีวิตผู้ป่วย

วิธีการปฏิบัติเมื่อหากເລອະທົກ

ปริมาณปกติ

-การใส่ Mask และถุงมือขณะปฏิบัติงานบนถ่ายออกซิเจนเหลว

-ถ้าสัมผัสกับก๊าซอัดเหลวให้รีบถางส่วนที่เยื่อแก้แข็งด้วยน้ำอุ่นสะอาด
หลีกเลี่ยงการสูดดม

ปริมาณมาก

-ให้เกลื่อนข่ายแหล่งก่อให้เกิดประกายไฟออกจากที่เกิดเหตุ

-ต้องเคลื่อนข่ายสารติดไฟออกจากบริเวณที่มีการหกร้าวเหลว

-อ่อนแตรองต้องห้ามเดินเข้าไปบริเวณที่ประกายไฟ

-ใช้น้ำเกลือเป็นฟอยเพื่อคลือของก๊าซและการฟื้นฟูหายใจ

-ห้ามใช้น้ำเกลือบริเวณหกร้าวเหลวประปีนโดยตรง

-ต้องป้องกันไม่ให้มีการรั่วลงไปสู่ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำหรือ
บริเวณที่อันอุบากาศ

-ให้กันคนออกจากบริเวณเกิดเหตุจนกว่าก๊าซจะฟื้นกระจายไปหมด
ให้ระบายน้ำอากาศออกจากบริเวณที่สารร้าวเหลวให้มากที่สุด

-ปล่อยให้สารที่ร้าวเหลวให้มากที่สุด

-ปล่อยให้สารที่ร้าวเหลวให้หมดไปอย่างหมด

ผลต่อสุขภาพ

ทางการสูดดม

-แบบเฉียบพลันถ้าสูดดม O₂ (โดยไม่มีความชื้นที่เหมาะสม)

ความเข้มข้นสูงมากๆ

-ระบบหัวใจและการหายใจ แน่นหน้าอัก ปอดแฟบ หดหายใจได้

-ระบบหายใจและหลอดเลือด ทำให้หัวใจเต้นช้า ร่างกายมีอุณหภูมิ
สูงต่ำพิคปิกต์ และหลอดเลือดฝอยส่วนปลายหดตัว

-ระบบประสาท ทำให้อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย คลื่นไส้อาเจียน
อ่อนเพลีย กล้ามเนื้อกระดูกบริเวณใบหน้า ริมฝีปาก และกล้ามเนื้อ^{ต่างๆ} ประสาทหลอน หักหมดสติในหญิงตั้งครรภ์ถ้าสูดดม O₂
100% นาน 20 นาที ทำให้อัตราการเต้นหัวใจหักหมดอยู่ใน ไม่
สามารถ

แบบเรื้อรัง

-ถ้าสูดดม O₂ ที่มีความดัน 1 บรรยายจะเกิดอาการ ไอและปวด
ภายในห้องอกภายใน 8-24 ชม.

-ถ้าสูดดม O₂ ความเข้มข้นสูงๆ เป็นเวลา 150 วันเกิดอาการ Retinal
atrophy ได้ทางสัมผัสผิวนัง

-พนในออกซิเจนเหลว จะเกิดอาการ ใหม้จากความเย็นอย่างรุนแรง

ทางตา

-ถ้าไม่มีความชื้นที่เหมาะสม จะเกิดการระคายเคืองการกลืนกิน

- ไม่พับแต่ถ้าเกิดทำให้ไฟไหม้จากความเย็น ได้ที่บริเวณริมฝีปากและเนื้อเยื่าภายในปากได้

การปฐมพยาบาล

- เคลื่อนย้ายออกจากบ้านที่มีอากาศบริสุทธิ์ทันที ดูแลเรื่องการหายใจให้ความอบอุ่น แพลงท์เกิดจากการไหม้จากความเย็น (จะไม่เกิดอาการเจ็บปวดแต่จะมีเสียงหัวใจดังจากน้ำแข็งปวดแพลงชีดห้อเลือด) ให้ประคบด้วยน้ำอุ่น อุณหภูมิประมาณ 41.7 C หลาข่าครั้ง ให้คลายเสื้อผ้าให้หัวลุม ออกกำลังกายบริเวณนั้น เพื่อให้เลือดไหลเวียนได้ดี ใช้ผ้าสะอาดคลุมไว้

ทางตา

- ล้างตาทันทีด้วยน้ำจากอาย่างน้อย 15-20 นาทีแล้วรักษาตามอาการ

ทางการกิน

- ไม่พับ แต่ถ้าเกิดให้รักษาตามอาการ

ข้อควรระวัง

- บริเวณถังบรรจุที่เก็บออกจากชิ้นเหลวในระยะ 15 เมตรห้ามสูบบุหรี่ หรือใช้อุปกรณ์ที่ทำให้เกิดประกายไฟหรือเปลวไฟ

การเก็บรักษา

- ถังบรรจุและห่อ ก๊าซห่างจากความร้อนประกายไฟและเปลวไฟ

ภาวะอุดเดน อัคคีภัย

- ให้เลือกใช้สารเคมีดับเพลิงที่เหมาะสมกับสภาพของเพลิงที่ลุกไหม้

- ถ้าไม่มีความเสี่ยงมากนัก ให้เคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุหรือวัสดุที่ยังไม่เสียหายออกจากที่เกิดเหตุ

- ภาชนะบรรจุที่เสียหายจะต้องดำเนินการเคลื่อนย้ายโดยเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

วิธีกำจัด

- ให้เก็บลื่อนข้ามแหล่งที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟออกจากบริเวณในระยะ 15 เมตร

- ผู้ปฏิบัติงานในการขนถ่ายต้องมีอุปกรณ์ป้องกันได้แก่ ถุงมือ, Mask เสื้อคลุม

- หากมีการรั่วไหลให้ใช้น้ำมันเป็นฟอยเพื่อคลือของสารหรือลดการฟุ้งกระจาย

- ห้ามใช้น้ำมันน้ำมันปาราфинที่กรรไหลด้วยตรง

- ป้องกันไม่ให้มีการรั่วลงไปสู่ทางระบายน้ำท่อระบายน้ำหรือบริเวณที่อับของการปล่อยให้สารที่รั่วไหลระเหยไปลงบนหมุด

- เมื่อทำการขนถ่ายเสร็จแล้วให้ตรวจสอบถังบรรจุว่าอยู่ในสภาพปกติ

แหล่งอ้างอิง

สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข

ทะเบียนวัสดุ / ของเสียอันตรายที่มีใช้อยู่และที่เกิดจากการ

ให้บริการ

โรงพยาบาลพานทอง สำราญวันที่ 1 พฤษภาคม 2554

ประเภท : วัสดุของเสียอันตรายที่มีใช้อยู่

ชื่อสารเคมี : Ethyleneoxide (อีกีส E.O)

สูตรโมโนเลกุล : C H O



การใช้ประโยชน์

-- มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคทั้งแบคทีเรีย เชื้อร้า และไวรัส จึงถูกนำมาใช้ในการอบฆ่าเชื้อโรคในเครื่องมือแพทย์ต่างๆ โดยเฉพาะ เครื่องมือที่มีส่วนประกอบเป็นยางหรือพลาสติกซึ่งไม่สามารถฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำที่ความดันสูงได้

อันตรายต่อสุขภาพ

- สัมผัสทางหอยใจ โดยหอยใจเข้าไปจะก่อให้เกิดการระคายเคือง คลื่นไส้ มึนงง ไอ อาเจียน

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

- หายใจเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์รักษาร่างกาย
- สัมผัสสูญผิวนัง ให้ออดเสือผ้าที่สะอาดเพื่อป้องสารเคมีนี้ออก และฉีดล้างทำความสะอาดด้วยน้ำอุ่นปริมาณมากๆ ถ้าประคบร้า การแผลใหม่ขึ้นให้นำส่ง พนแพทย์

แหล่งอ้างอิง

สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข